

Lima Duarte, 12 de março de 2026


Ofício: 13/2026

À Câmara Municipal de Lima Duarte

**Assunto:** Resposta ao Requerimento 05/2026

Senhor Presidente e demais Vereadores, cumprimentando-os cordialmente venho por meio deste informar que a referida pauta foi encaminhada para avaliação técnica do setor de engenharia por meio do memorando 19/2026 com cópia anexa, ressaltamos que o município realizou a devida obra de canalização, porém o volume muito expressivo de precipitação na data citada fez com que ocorresse o fenômeno relatado, diante da análise técnica, a secretaria irá tomar as devidas providencias. Sem mais para o momento renovo protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



---

**Darllan Deyves Pereira Lage**  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Recebido em: 16 / 03 / 26  
As: 14 : 09 horas.  
Assinatura: Ama Paula

Lima Duarte, 12 de março de 2026

**Memorando nº:** 19/2026


**De:** Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

**Para:** Setor de Engenharia

**Assunto:** Avaliação técnica do imóvel localizado à Rua Rosaura Moreira Tavares, 37, Batatal.

Prezado (as),

Cumprimentando-os cordialmente venho por meio deste solicitar avaliação técnica com emissão de parecer sobre o imóvel localizado no endereço supracitado. Ressalta-se que o município executou sistema de drenagem no referido endereço em 2025, porém por meio do requerimento 05/2026 da câmara municipal há relato de transbordo do mesmo e relato de riscos ao imóvel. Sem mais para o momento renovo protestos de elevada estima e consideração.

  
\_\_\_\_\_  
Darllan Deyves Pereira Lage

**Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura**

Recebido em:	15	10	15	
Às:	14	:	00	horas.
Assinatura:	ma buda			